

Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH



Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936



StBA Regensburg
 B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach
 Absinkkurven VS192101 und VS192102 - BA 3

M 1 : -

18-192
 Anl. 3-1



Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH

Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936





StBA Regensburg
B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach

M 1 : -

18-192
Anl. 3-2

Absinkkurven VS192103 und VS192104 - BA 3



Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH

Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936





StBA Regensburg
 B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach

M 1 : -

18-192
 Anl. 3-3

Absinkkurven VS192105 und VS192106 - BA 3



Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH

Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936





StBA Regensburg
 B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach

M 1 : -

18-192
 Anl. 3-4

Absinkkurven VS192107 und VS192108 - BA 2





Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH
 Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936



StBA Regensburg
 B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach
 Absinkkurven VS192109 und VS192110 - BA 2

M 1 : -

18-192
 Anl. 3-5



Sachverständigeninstitut für Geotechnik GmbH

Guntherstraße 61 · 90461 Nürnberg · Tel. 0911 / 48094935 Fax. 48094936



StBA Regensburg
 B299 3-streifiger Ausbau zwischen Neumarkt und Erasbach
 Absinkkurven VS192111 und VS192112 - BA 2

M 1 : -

18-192
 Anl. 3-6